

# Bastel- und Vorschauseite



Immer wieder hört man, dass die Vergaser im Stand überlaufen, weil es sich bei dem Flugzeug **um einen Spornradflieger** handelt.



### Das ist falsch.

Die Bing Vergaser stammen aus einem BMW-Motorrad und sind daher auf starke Beschleunigungs- und Verzögerungswerte ausgelegt.

Sollte nun im Stand aus einem Vergaser Kraftstoff tropfen, so ist mit absoluter Sicherheit nicht die Neigung des Vergasers dafür verantwortlich.

From:

<https://kleinjung.de/rotax/> -

Permanent link:

<https://kleinjung.de/rotax/doku.php?id=vorschau>

Last update: **23.02. 2025 13:40**

