05.10. 2025 11:14 1/1 Bastel- und Vorschauseite

Bastel- und Vorschauseite

Immer wieder hört man, dass die Vergaser im Stand überlaufen, weil es sich bei dem Flugzeug



um einen Spornradflieger handelt.

Das ist falsch.

Die Bing Vergaser stammen aus einem BMW-Motorrad und sind daher auf starke Beschleunigungs- und Verzögerungswerte ausgelegt.

Sollte nun im Stand aus einem Vergaser Kraftstoff tropfen, so ist mit absoluter Sicherheit nicht die Neigung des Vergasers dafür verantwortlich.

From:

http://kleinjung.de/rotax/ -

Permanent link:

http://kleinjung.de/rotax/doku.php?id=vorschau

Last update: 23.02. 2025 13:40

